

Vodotěsný digitální teploměr

Návod na použití

Specifikace

Rozměry: 83 x 74 x 136 mm

Barva: Bílá

Rozsah měření: 0–50 °C (32-122 °F)

Přesnost měření: +/- 1 °C nebo +/- 2 °F

Rozlišení displeje: 0.1 °C, 0.1 °F

Vodotěsný: ano

Funkce: Automatického vypnutí po 1 hod.

Trojice tlačítek: °C/°F, ON/OFF, MAX/MIN

Provozní napětí: 1.5 V (LR44 baterie)

Návod k použití:

1. K uvolnění 5 šroubků na zadní straně teploměru použijte šroubovák, oddělte kryt a vložte baterii LR44. Následně kryt zadělejte pěticí šroubků. K zapnutí teploměru použijte tlačítko ON/OFF.
2. Upevněte jeden konec nylonového provázku k okraji bazénu, poté do bazénu vložte teploměr.
3. V tuto chvíli začne přístroj s měřením teploty, která se vám zobrazí na LCD displeji, pomocí tlačítka °C/°F můžete na displeji přepínat mezi naměřenou hodnotou v °C a °F.
4. Po jedné hodině se displej teploměru automaticky vypne, k opětovnému zapnutí stiskněte tlačítko ON/OFF.

Upozornění:

1. Přístroj při použití nepouštějte. V opačném případě dojde k poničení LCD displeje.
2. V případě, že by byly hodnoty na LCD displeji špatně viditelné, prosím vyměňte baterii.
3. Baterie určené k výměně, prosím vložte do příslušného odpadkového koše, zamezte znečišťování prostředí.